

## การลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของร้านกรพลการยาง
## กรณีข้อร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สาธารณะ
## วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘







กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกรพลการยาง หมู่ที่ ๕ ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สาธารณะ โดยร้านกรพลการยางได้ดำเนินการปิดช่องด้านล่างของประตูโกดังเก็บยาง จัดทำรางระบายน้ำจากระบบเปิด เป็นระบบปิด แก้ไขท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝน ไม่ให้ปล่อยลงในช่องระบายเดียวกัน โดยท่อน้ำเสียจะต้องปล่อยลงบ่อบำบัดเท่านั้น ในการนี้ร้านกรพลการยางได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล**
**โทรศัพท์** ๐๓๒-๘๑๘๕๘๘-๙ **E-mail** Thongmongkol@gmail.com